



Meglévő állapot nyugati homlokzata M=1:100



Meglévő állapot keleti homlokzata M=1:100



Megjegyzés
- A betervezett építési termékek vonatkozó teljesítmény-jellemzők figyelembevételével egyéb építési termékek is felhasználhatók, beépíthetők.
- Az építészeti és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról kibocsátott 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez tartozó, az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmáról szóló 8. melléklet II. szakaszának 5. pontja értelmében a tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi adatot, tény, körülményt nem tartalmazó dokumentáció-részek elhagyhatók.

Megjegyzés
A méretek a helyszínen ellenőrizendők.
Méreteltérés esetén a viszonyítás módszerével kell eljárni.
A szerkezetek megbontása után változhat azok kialakításának megoldása, ebben az esetben tervezői művezetésre van szükség.

Homlokzaton alkalmazott anyagok:

1. Kőburkolat
2. Homlokzatzavakolat festve
3. Állókörös fémlemez fedés
4. Fa nyílászárók
5. Velux tetőtéri ablak



Tervfajta: Építési engedélyezési terv		Dátum: 2015. május hó	
Megbízó: Osika Szandra, 3907 Tállya, Palota út 22.		Építmény jellege: Meglévő szálláshely bővítése, Wellness részleg építése	
		Építési telek címe: Tállya, 682 hrsz	
		Tervező: Kéki-Luterán György É-05-0208 3860 Encs, Petőfi u. 16.	
		F3	