Meglévõ állapot északi homlokzata
M=1:100



Meglévõ állapot déli homlokzata
M=1:100



Meglévõ állapot keresztmetszete
M=1:100



Homlokzaton akalmazott anyagok:

1. Kőburkolat
2. Homlokzatvakolat festve
3. Állókorcos fémlemez fedés
4. Fa nyílászárók
5. Velux tetőtéri ablak

Rétegrendek

R1

Mozaikburkolat	1,0 cm
Ragasztóhabarcs	1,00 cm
Betonaljzat	5,00 cm
Polietilén fólia technológiai védelem	1 rtg
Expondált polisztirolhab hőszigetelés	5,00 cm
TNE szig.	1 rtg
PORMEX kellősítő alapozás	
Vasbeton aljzatlemez	12,00 cm
Tömörített kavicsfeltöltés	

R2

Faragott kő burkolat	3,00 cm
Homok és cementágyazat	2,00 cm
Betonaljzat	8,00 cm
Vasbeton aljzatlemez	
Tömörített kavicsfeltöltés	

R3

Héjazat: állókorcos fémlemez	
Deszkázat	
Ellenléc	
Fólia	
Hőszigetelés	
Fólia	
Deszkázat	
Fa tartószerkezet	

Megjegyzés
- A betervezett építési termékek vonatkozó teljesítmény-jellemzők figyelembevételével egyéb építési termékek is felhasználhatók, beépíthetők.
- Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról kibocsátott 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez tartozó, az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmáról szóló 8. melléklet II. szakaszának 5. pontja értelmében a tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi adatot, tényt, körülményt nem tartalmazó dokumentáció-részek elhagyhatók.

Megjegyzés
A méretek a helyszínen ellenőrizendők.
Méreteltérés esetén a viszonyítás módszerével kell eljárni.
A szerkezetek megbontása után változhat azok kialakításának megoldása, ebben az esetben tervezői művezetésre van szükség.

0 1 2 3 4 5 10 m

Tervfajta: ***Építési engedélyezési terv***		*Dátum:* *2015. május hó*
Megbízó: ***Osika Szandra, 3907 Tállya, Palota út 22.***	*Építmény jellege:* ***Meglévő szálláshely bővítése, Wellness részleg építése***	
	Építési telek címe: ***Tállya, 682 hrsz***	F2
	Tervező: ***Kéki-Luterán György É-05-0208*** *3860 Encs, Petőfi u. 16.*	